



附件九 一般高壓氣體製造設施之應檢查事項

- 一、境界線、警戒標示。
- 一、處理煙火之設備。
- 三、設備間距離。
- 四、儲槽間距離。
- 五、警告標示。
- 六、防液堤。
- 七、壓力表。
- 八、安全裝置。
- 九、安全閥之釋放管。
- 十、液面計。
- 十一、緊急遮斷裝置。
- 十二、電氣設備。
- 十三、緊急電源。

十四、撒水裝置。

十五、防護牆。

十六、氣體洩洩檢知警報設備。

十七、防毒措施。

十八、防止溫升措施。

十九、識別及危險標示。

二十、靜電消除措施。

二十一、通報設備。