



附件十一 冷凍用高壓氣體製造設施之應檢查事項

- 一、警戒標示。
- 二、不滯留之構造。
- 三、壓力表
- 四、安全閥之釋放管。
- 五、承液器之液位計。
- 六、氣體漏洩檢知警報設備。
- 七、防液堤。
- 八、毒性氣體之防毒措施。
- 九、電氣設備等。
- 十、煙火之隔離。